

8.

CAP 500M - Update via App


Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

> Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

Update via App

Laden Sie die App „CAP 500M“ herunter und schließen Sie die CAP 500M an den Receiver/CAP-Konverter an.

Anmerkung zum Google Play Store: Cap "Leerzeichen" 500 eingeben! Mit Cap bzw. Cap500 findet er nichts.



> Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

Update via App


Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Handys und starten Sie die App.



> Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

Update via App


Koppeln Sie Ihre Anlage und starten Sie das Update.



> Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

Update via App

Das Update durchführen. Wichtig: Während des Updates nicht den Bildschirm des Smartphone/Tablet berühren!
Warten bis das Update vollständig durchlaufen ist.



> Vorgehensweise bei der CAP 500M (Plus)

Update via App

Starten Sie die CAP 500M neu. Dazu einfach die Koaxialverbindung zum Receiver oder CAP-Konverter trennen und anschließend neu verbinden.